



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

Nation Religion Kingdom

លិខិតស្នើសុំ

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣

Request Form

គម្រោង/Project: The Top Fitness Sen Sok No. _____

Cost Center: L2008010004.GL: 5410401...WBS:

ឈ្មោះនាយិកា/ឈ្មោះ (Name of staff) Kuntum koy លេខសំគាល់ (Staff ID) ១០០០៥៥០

ទូរស័ព្ទ (Tel) ០១០៥៥៥៥៥៥ តួនាទី (Title) S.r. Admin ផ្នែក (Department) HR Admin

ឈ្មោះអតិថិជន (Name Customer) លេខសំគាល់ (ID) Tel:

សូមគោរពជូន (To)

លោកអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន (President)

កម្មវត្ថុ (Objective):

ជួសជុលកំហុស : កំហុសមុនពេលប្រគល់ជូន/ Defect Before H.O. ☐ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ/Infrastructure ☐

កំហុសក្រោយពេលប្រគល់ជូន/Defect After H.O. ☐ ផ្ទះថ្មីក្នុងស្តុក/New House In stock ☐

អគារក្លឹប/Club ☒ ផ្ទះគំរូ/Mock Up House ☐ ការិយាល័យលក់/Sale Gallery ☐

ផ្ទះលុបការទិញ/Cancelled House ☐ ផ្សេងៗ/Other:

ប្រភេទផ្ទះ (Type of House): លេខផ្ទះ (No) លេខផ្លូវ (Road) ផ្សេងៗ (Others)

មូលហេតុ (Reasons): ១) ការកំណត់ទីតាំងបង់ប្រាក់ (ប្រភេទ ១) ទុក

២) ការកំណត់ទីតាំងបង់ប្រាក់ (ប្រភេទ ២) ទុក

សំណើ (Request): ៣) ការកំណត់ទីតាំងបង់ប្រាក់ (ប្រភេទ ៣) ទុក

អគ្គនាយក

President

ប្រធានគ្រប់គ្រង

Management

05/01/23

ប្រធានផ្នែក

Supervisor

SUN KONG

អ្នកស្នើសុំ





Doer

Kuntum koy

ឯកសារយោងកំហូចអាគារក្លឹបហោស វ៉ែនសុខ

ព័ត៌មានលំអិត

រូបភាព

1	បាក់គន្លឹះទ្វារ ក្នុងបន្ទប់ងូតទឹកប្រុស	
2	បាក់គន្លឹះទ្វារ ក្នុងបន្ទប់ងូតទឹកប្រុស	
3	បាក់ត្រចៀកទ្វារ ក្នុងបន្ទប់ងូតទឹកខាងស្រី	
4	បាក់ត្រចៀកទ្វារនៅខាងមុខ ទ្វារខាងស្តាំដៃ	

ឯកសារយោងកំហូចអាគារក្លឹបហោស៍ សែនសុខ

ព័ត៌មានលំអិត

រូបភាព

1 ពិដានជ្រាបទឹកនៅខាងមុខទ្វារចូល



2 ពិដានជ្រាបទឹកនៅខាងមុខទ្វារចូល



3 បាក់ពិដានក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រុស



4 ជ្រាបទឹកនៅកន្លែងផ្លូវទៅអាងទឹកនៅ
ខាងស្តាំ



5	ជ្រាបទឹកនៅផ្លូវទៅអាងទឹកនៅ ខាងឆ្វេង			
6	ពិដានជ្រាបទឹកនៅជាន់ទី៣បន្ទាប់ ប្រុស			
7	ពិដានជ្រាបទឹកនៅជាន់ទី៣បន្ទាប់ ប្រុស			

ឯកសារយោងកំហូចអាគារក្លឹបហោស៍ សែនសុខ

ព័ត៌មានលំអិត

រូបភាព

1	អំពូលភ្លើងដាច់នៅថ្នាក់រាំខាងលើក ២គ្រាប់ និងបន្ទប់ទឹកប្រុស ២គ្រាប់	
2	អំពូល LED ផ្លូវទៅអាងហែលទឹក ១គ្រាប់	
3	អំពូលភ្លើងដាច់នៅកាំជណ្តើរជាន់ទី១ ១គ្រាប់	